

BONIFICA DELLE COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO: CONSIGLI SULLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

L'INAIL fornisce indicazioni operative per la bonifica delle coperture in cemento amianto. Dopo aver ripreso i principali indicatori per valutare lo stato di degrado e i metodi di bonifica, offre, in particolare, importanti indicazioni in tema di misure di prevenzione e protezione della salute dei lavoratori.

MISURE DI PREVENZIONE

OBBLIGO:

delimitazione dell'area di cantiere, con affissione di idonea cartellonistica antintrusione e pericolo di inalazione di fibre di amianto

RISCHIO SPECIFICO

OBBLIGO:

adozione di specifici DPI di terza categoria

CONSIGLI:

- facciali filtranti monouso FFP3, o semimaschere con uno o più filtri P3, o, in caso di coperture particolarmente ammalorate, maschere pieno facciali;
- guanti e tute in tessuto non tessuto di III categoria, tipo 4-5 o similari a perdere. I guanti devono essere sigillati con nastro adesivo ai polsini della tuta;
- stivali in gomma o scarpe alte antinfortunistiche, da indossare sotto i pantaloni della tuta e sigillati con

RISCHIO CADUTA DALL'ALTO

OBBLIGHI:

- adozione di DPC specifici quali paratie, reti anticaduta, linee vita, ancoraggi o ponteggi metallici fissi, ponteggi mobili su ruote, piattaforme autosollevanti etc...;
- adozione di DPI specifici, quali imbragatura di sicurezza, elmetto con sottogola, etc...
- In caso di camminamento lungo le coperture, devono essere realizzate idonee opere provvisorie atte a garantirne la calpestabilità.

ULTERIORI CONSIGLI:

per interventi su superfici di rilevante estensione e previsti su più giornate di lavoro, utilizzo di una Unità di Decontaminazione Personale.

In assenza, togliere la tuta indossando la maschera e rispettando le seguenti operazioni:

1. inumidire la superficie esterna di tuta, guanti e calzari con acqua;
2. rimuovere il nastro adesivo utilizzato per la sigillatura dei guanti e delle calzature;
3. togliere i guanti;
4. togliere la tuta arrotolandola dall'alto verso il basso e verso l'esterno;
5. sfilare la tuta dalle calzature;
6. riporla immediatamente in busta monouso chiusa insieme al nastro adesivo rimosso ed ai guanti;
7. gettare la busta in apposito sacco chiuso, da riporre in Big-Bags;
8. rimuovere le calzature da lavoro;
9. rimuovere la maschera.

12 marzo 2019

Ester Bonifacio

Ester Bonifacio

